



のりしろ
300°Cぐらいの半田
ゴテで溶着させて
もいい

破線部(- - - -)を鼻に沿
うように折る

生地を伸びやすくするた
めに切れ目を入れる。
切れ目を入れすぎると切
れやすくなるので注意

複数枚重ねて切ると生産
性はいいが、切りにくい